






Achtung
Alle Schrauben ohne Federring
mit Loctite 243 gesichert!

Attention
All screws without spring lock
washer fixed by Loctite 243 gesichert!

Zeichnung ist mit Motorbaugroesse 112M dargestellt
drawing is with motor size 112M

Baufeld 1 - Wohnung Nr. 21	Baueingetragene(n) 1. <u>U. Bursch</u> 12 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____	Matrikel-Nr. 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____	Anzahl vorhandener Zeichnungen in derk 1. <u>1</u> 2. <u>1</u> 3. <u>1</u> 4. <u>1</u> 5. <u>1</u> 6. <u>1</u> 7. <u>1</u> 8. <u>1</u> 9. <u>1</u> 10. <u>1</u> 11. <u>1</u> 12. <u>1</u>	
			Zeichnungs-Nr. 1. <u>1</u> 2. <u>1</u> 3. <u>1</u> 4. <u>1</u> 5. <u>1</u> 6. <u>1</u> 7. <u>1</u> 8. <u>1</u> 9. <u>1</u> 10. <u>1</u> 11. <u>1</u> 12. <u>1</u>	
	Freizeichnungszeit nach Baueingetragener	Tag <u>10. 12.</u> Werktag	Revision <u>1:2</u>	
	Baueingetragener 1. <u>U. Bursch</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____		Vakuumpumpe Vacuum Pump	
	Gez. <u>27.06.12</u> Baueingetragener 2. <u>20.03.12</u> Nachg. Nachg. <u>27.06.12</u> Nachg. 3. <u>20.03.12</u> Freizeichner Nachg. <u>27.06.12</u> Nachg.		Zeichnungs-Nr. <u>133 133 713 01</u>	
			1. <u>1</u> 2. <u>1</u> 3. <u>1</u> 4. <u>1</u> 5. <u>1</u> 6. <u>1</u> 7. <u>1</u> 8. <u>1</u> 9. <u>1</u> 10. <u>1</u> 11. <u>1</u> 12. <u>1</u>	
Provisor	Nachg.	Nachg.	Zeichnungs-Nr. <u>133 133 713 01</u>	
			1. <u>1</u> 2. <u>1</u> 3. <u>1</u> 4. <u>1</u> 5. <u>1</u> 6. <u>1</u> 7. <u>1</u> 8. <u>1</u> 9. <u>1</u> 10. <u>1</u> 11. <u>1</u> 12. <u>1</u>	